





Portez des gants quand vous manipulez du plomb

Vous pouvez utiliser une crème protectrice

Ne buvez pas quand vous travaillez le plomb

Ne fumez pas quand vous travaillez le plomb

Ne portez pas vos mains sur votre visage



Ne rongez pas vos ongles

Nettoyez méticuleusement vos mains avec du savon

Utilisez des serviettes jetables en l'absence d'eau courante

Portez un masque lors des opérations de soudure




Portez un masque lorsque vous démontez du vieux plomb

Utilisez des masques propres

Utilisez des mouchoirs jetables

La barbe peut affecter l'efficacité du port du masque

N'emportez pas vos vêtements de travail chez vous



Ne secouez pas les vêtements empoussiérés

Faites laver les vêtements de travail par une entreprise spécialisée

Mesurez l'exposition et faites vérifier la plombémie des travailleurs exposés

Le plomb est un matériau dense, utilisez les EPI et respectez les postures adaptées